



Ufficio Stampa

Roma, 10 / 12 / 2020

**Atac, guasto scala mobile a Cornelia. Attivi i sistemi di sicurezza**  
*L'impianto si è subito fermato. Nessun problema per le persone*

Stamattina intorno alle 6.10 si è verificato un guasto su una scala mobile in servizio alla stazione Cornelia. I sistemi di sicurezza hanno immediatamente bloccato l'impianto. A bordo c'era un passeggero che non ha subito conseguenze. Sulla scala sono state svolte tutte le manutenzioni programmate e le verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza, nonché le revisioni generali. Atac sta svolgendo accertamenti sulle ragioni del guasto.

**ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità**  
Via Prenestina, 45 – 00176 Roma  
T (+39) 064695.3972 F (+39) 064695.4226  
[ufficio\\_stampa@atac.roma.it](mailto:ufficio_stampa@atac.roma.it)  
[www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it)

Società con socio unico soggetta alla direzione  
e coordinamento di Roma Capitale  
P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. euro 179.519.299,00 i.v.  
Iscr. CCIAA di Roma n. 961692 del 18/12/2000