Ufficio Stampa

13 settembre 2023

ATAC, metro A San Giovanni: tecnici intervenuti per fermo scala mobile

A seguito di un guasto che ha interessato i gradini, provocato dalla rottura della catena di trasmissione, una scala mobile presso la stazione di San Giovanni si è fermata in sicurezza, grazie all'intervento delle protezioni presenti nell'impianto, senza conseguenze per gli utenti.
I tecnici sono intervenuti immediatamente. La scala sarà sottoposta alle necessarie attività manutentive propedeutiche al ripristino.

ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità
Via Prenestina, 45 – 00176 Roma
T (+39) 0646953972 F (+39) 0646953984
www.atac.roma.it

Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Roma Capitale
P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. euro 179.519.299,00 i.v.
Iscr. CCIAA di Roma n. 961692 del 18/12/2000